



ПРАЙС – ЛИСТ 08.2011 *
уцененное оборудование




Котлы	Скидка 50-60%	1
Дымоходы	Скидка 50-60%	4
Водонагреватели комбинированные и газовые	Скидка 60-70%	8
Водонагреватели электрические	Скидка 60-80%	13
Радиаторы	Скидка 65%	16
Расширительные баки	Скидка 60%	21
Электробытовая техника	Скидка 30-50%	22

** Не является публичной офертой*

Указаны розничные цены с учетом НДС со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Волгограде, Перми




Распродажа уцененной продукции - Котлы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Ferrol						
Ferrol	напольный котел Atlas D42	Y Atlas D42	64 283	50%	32 141	1
Причина уценки	скол на передней панели, котел находится в полностью рабочем состоянии					
						
Viessman						
Viessman	Котел Vitogas 050 29 кВт	7185502	57 886	42%	33 574	1
Причина уценки	Рабочее оборудование с витрины. Закончился срок гарантии					
						
Viessman	Котел Vitogas 100 F 48 кВт	7245368	74 141	42%	43 001	1
Причина уценки	Рабочее оборудование с витрины. Закончился срок гарантии					
						

Распродажа уцененной продукции - Котлы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Viessman	Котел Vitopend WH0A411 24 кВт	7179720	43 290	60%	Стоимость 17316	1
Причина уценки	Рабочее оборудование с витрины. Закончился срок гарантии					
						
Viessman	Техническая документация к Vitopend 100-W WH1B	7268034	293	60%	117	1
Viessman	Бойлер Vitocell 100 100-V CVA 200 л.	7148112	2 780	42%	47 942	1
Причина уценки	Рабочее оборудование с витрины, имеет небольшую царапину. Закончился срок гарантии					
						
Viessman	Бойлер Vitocell 100 100-V CVA 500	7179408	69 391	60%	27 756	1
Причина уценки	Ржавчина корпуса.					
						

Распродажа уцененной продукции - Котлы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Viessman	Бойлер Vitocell 100 100-V CVA 500	7179408	69 391	80%	13 878	1
----------	-----------------------------------------	---------	--------	-----	---------------	---




Причина уценки

Ржавчина корпуса, замят патрубков погружной гильзы.











Распродажа уцененной продукции - Дымоходы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Conti						
Conti	Труба Ø80, длина 1,50 м, белая, п/м	EUR15MFB	1025	60%	410	3
Причина уценки	вмятины на корпусе, потёртости					
						
Conti	Труба Ø60/100, длина 1,00 м, белая, пласт. наконечник	KITM610P	1581	60%	633	1
Причина уценки	повреждения пластикового наконечника					
						
Conti	Труба Ø60/100, длина 1,00 м, белая, пласт. наконечник	KITM610P	1581	60%	633	1
Причина уценки	повреждения пластикового наконечника					
						





Распродажа уцененной продукции - Дымоходы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Conti	Труба утеплённая Ø80/100, длина 2,00 м	TAC28MFB	4785	60%	1914	2
Причина уценки	вмятины на корпусе					
						
						
Conti	Труба коаксиальная Ø60/100, длина 0,5 м, белая	KPCB650B	897	60%	359	1
Причина уценки	Нарушение упаковки, корпус без повреждений, потёртости по окружности					
						
Conti	Труба Ø60/100, длина 1,00 м, белая, пласт. наконечник	KITM610P	1581	60%	633	1
Причина уценки	повреждения пластикового наконечника					
						

Распродажа уцененной продукции - Дымоходы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Conti	Комплект коакс. Ø60/100, длина 1,00 м, колено 90° с фланцем	KITCO1B	2585	60%	1034	1
Причина уценки	повреждения, потёртости на корпусе, повреждение стальной решётки воздухозабора					
						
Conti	Комплект коакс. Ø60/100, длина 1,00 м, колено 90° с фланцем	KITCO1B	2585	60%	1034	1
Причина уценки	повреждения, потёртости на корпусе, повреждение стальной решётки воздухозабора					
						
Conti	Труба Ø80, длина 2,00 м, белая, п/м	EUR28MFB	1239	60%	496	2
Причина уценки	вмятины на корпусе, потёртости					
						
Conti	Труба Ø80, длина 1,00 м, белая, п/м	EUR81MFB	620	60%	248	10
Причина уценки	деформация торца со стороны "мама"					
						




Распродажа уцененной продукции - Дымоходы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Conti	Труба Ø80, длина 1,00 м, белая, п/м	EUR81MFB	620	60%	248	20
Причина уценки	деформация торца со стороны "мама", вмятины на корпусе					
						





Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели (газ.и комб.)

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Austria Email						
Austria Email	Бойлер ГВС 150л навесной	Y DVT 6417_№24	31 106	60%	12 442	1
Причина уценки	В нижней части бойлера незначительная вмятина со следами ржавчины.					
						
Austria Email	Бойлер ГВС 150л навесной	Y DVT 6417_№25	31 106	60%	12 442	1
Причина уценки	Потертость в верхней части бойлера, нарушена заводская упаковка					
						
Austria Email	Бойлер ГВС 150л навесной	Y DVT 6417_№34	31 106	60%	12 442	1
Причина уценки	Небольшие вмятины на поверхности бойлера					
						





Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели (газ.и комб.)

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Austria Email	Бойлер ГВС 250л навесной	Y DVT 6427_№9	42 672	60%	17 069	1
Причина уценки	Царапины на поверхности бойлера					
						
Austria Email	Бойлер ГВС 250л навесной	Y DVT 6427_№10	42 672	60%	17 069	1
Причина уценки	Царапины, вмятины на поверхности бойлера					
						
Austria Email	Бойлер ГВС 300л напольный	Y VT 300 FFM №8	47 936	60%	19 174	1
Причина уценки	Небольшие царапины, отсутствует заглушка фланца					
						
Austria Email	Бойлер ГВС 300л напольный	Y HT 300 FM №6	39 700	60%	15 880	1
Причина уценки	В верхней части бойлера незначительная деформация корпуса					
						



Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели (газ.и комб.)

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Austria Email	Бойлер ГВС 500л напольный	Y HT 500 FM №7	61 364	60%	24 546	1
Причина уценки	Царапины и вмятины на бойлере					
						
Hot line						
Aquatic Hot line	HL 500 1R	Y HL 500/1R №2	44 865	70%	13 460	1
Причина уценки	Вмятины, потертости на обшивке бойлера, разбито стекло термометра					
						
Aquatic Hot line	HL 500 1R	Y HL 500/1R №3	44 865	70%	13 460	1
Причина уценки	Потертости на обшивке бойлера, сквозное отверстие обшивки (утеплителя), разбито стекло					
						
Aquatic Hot line	HL 500 1R	Y HL 500/1R №5	44 865	70%	13 460	1
Причина уценки	Вмятина в нижней части бойлера.					
						

Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели (газ.и комб.)

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

AWHC						
AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №12	26 766	70%	8 030	1
Причина уценки	Незначительная вмятина на крышке водонагревателя					
						
AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №13	26 766	70%	8 030	1
Причина уценки	Отсутствует колпак дымохода, мелкие царапины на водонагревателе					
						
AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №14	26 766	70%	8 030	1
Причина уценки	Отсутствует газовый клапан, вмятины на водонагревателе					
						
AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №15	26 766	70%	8 030	1
Причина уценки	Вмятина в верхней части водонагревателя					
						

Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели (газ.и комб.)

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №20	26 766	70%	8 030	1
------	-----------------------------------	-------------------------	--------	-----	--------------	---

Причина уценки

Царапины на обшивке водонагревателя.



AWHC	в н газовый 151л G61-40T40-3NV	Y G61-40T40- 3NV №35	26 766	70%	8 030	1
------	-----------------------------------	-------------------------	--------	-----	--------------	---

Причина уценки

Вмятины и царапины на обшивке водонагревателя



Chaffoteaux

Chaffoteaux	Газовый накопительный в н 155 л	Y C&M AG 155 CF	22 540	70%	6 762	1
-------------	---------------------------------------	--------------------	--------	-----	--------------	---

Причина уценки

Потертости , ржавчина на обшивке водонагревателя



Chaffoteaux	Газовый накопительный в н 195 л	Y C&M AG 195 CF	23 849	70%	7 155	1
-------------	---------------------------------------	--------------------	--------	-----	--------------	---









Причина уценки

Вмятина в верхней части газового водонагревателя, отсутствие дефлектора тяги.



Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели электрические

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации


Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Austria Email						
Austria Email	В Н горизонтальный АЕ	Y EKL 080 U	31 210	60%	12 484	1
Причина уценки	Отсутствует заводская упаковка. Незначительные потертости					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
Austria Email	В Н горизонтальный АЕ	Y EKL 120 U	34 422	60%	13 769	1
Причина уценки	Вмятина на торцевой крышке					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
Austria Email	В Н навесной АЕ	Y EKH 100 U	32 128	60%	12 851	1
Причина уценки	Деформирована нижняя часть обшивки, сломан термометр.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
Austria Email	В Н навесной плоский АЕ	Y EKF 070 U	45 897	60%	18 359	1
Причина уценки	Отсутствует заводская упаковка, крепежная планка. Потертости на корпусе.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						

Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели электрические

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Austria Email	В Н навесной плоский АЕ	У ЕКФ 100 U №2	56 912	60%	22 765	1
---------------	-------------------------	----------------	--------	-----	---------------	---

Причина уценки Порвана заводская упаковка, отсутствует крепежная планка. Вмятина на корпусе



MTS RUS

MTS RUS	Проточный водонагреватель АЕ7022I	УАЕ7022I	6 090	80%	1 218	1
---------	-----------------------------------	----------	-------	-----	--------------	---

Причина уценки Отсутствие упаковки. Потертости на корпусе.



CLAGE

CLAGE	Проточный водонагреватель СВХ 13	УСВХ 13	4 000	80%	800	2
-------	----------------------------------	---------	-------	-----	------------	---

Причина уценки Отсутствие упаковки. Отсутствие лейки. Потертости на корпусе.






GLAGE	Проточный водонагреватель CRS 6	УCRS 6	2 800	80%	560	3
-------	---------------------------------	--------	-------	-----	------------	---

Причина уценки Отсутствие упаковки. Отсутствие лейки. Потертости на корпусе.







Распродажа уцененной продукции - Водонагреватели электрические

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

CLAGE	Проточный водонагреватель CRS 8	YCRS 8	3 000	80%	600	1
Причина уценки	Отсутствие упаковки. Отсутствие лейки. Потертости на корпусе.					
						
Kospel	Проточный водонагреватель CRX 9 - S	YCRX 9 - S	3 000	80%	600	4
Причина уценки	Отсутствие упаковки. Отсутствие лейки. Потертости на корпусе.					
						
Scarlett						
Scarlett	Проточный водонагреватель SC-231	YSC-231	1 230	80%	246	7
Причина уценки	Потертости на корпусе.					
						






Распродажа уцененной продукции - Радиаторы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Purmo						
Purmo	Настенное крепление Express 11-33/2шт.	YExpress 11-33/2шт.	183	65%	93	5
Purmo	Purmo 300x1200	YCV22 (V22) 300x1200	5 350	65%	1 873	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 300x1400	YCV22 (V22) 300x1400	5 856	65%	2 049	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 300x2000	YCV22 (V22) 300x2000	7 360	65%	2 576	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 400x600	YCV11 (V11) 400x600	3 004	65%	1 051	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						

Распродажа уцененной продукции - Радиаторы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Purmo	Purmo 450x2600	YC21 450x2600	9 330	65%	3 266	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 500x900	YCV33 (V33) 500x900	8 531	65%	2 986	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 500x1000	YCV11 (V11) 500x1000	3 806	65%	1 332	3
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 500x1200	YCV11 (V11) 500x1200	4 194	65%	1 467	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 500x2300	YC22 500x2300	8 780	65%	3 073	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						






Распродажа уцененной продукции - Радиаторы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Purmo	Purmo 500x800	YCV11 (V11) 500x800	3 454	65%	1 209	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x1800	YC11 600x1800	5 137	65%	1 798	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x2000	YCV22 (V22) 600x2000	10 650	65%	3 728	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x1000	YCV11 (V11) 600x1000	4 009	65%	1 403	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x1100	YC22 600x1100	5 871	65%	2 055	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						






Распродажа уцененной продукции - Радиаторы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Purmo	Purmo 600x1400	YCV11 (V11) 600x1400	4 866	65%	1 703	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x1400	YC22 600x1400	7 116	65%	2 491	4
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x2000	YC22 600x2000	9 588	65%	3 556	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x2600	YC22 600x2600	12 073	65%	4 226	2
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x600	YCV11 (V11) 600x600	3 330	65%	1 166	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						




Распродажа уцененной продукции - Радиаторы

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Purmo	Purmo 600x800	YC22 600x800	4 644	65%	1 625	12
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 600x900	YC22 600x900	5 057	65%	1 770	6
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 900x1200	YC22 900x1200	9 477	65%	3 317	4
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 900x1600	YC22 900x1600	12 234	65%	4 282	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						
Purmo	Purmo 900x600	YCV22 (V22) 900x600	6 426	65%	2 249	1
Причина уценки	Отсутствие крепежных элементов, потертости на корпусе, нарушена упаковка					
						




Распродажа уцененной продукции — Расширительные баки

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
Varem						
Varem	Гидр.водосн.Махивarem 750л	Y S3 750 461	45 112	60%	18 044	1
Причина уценки	Вмятина в верхней части бака.					
						
Varem	Расш. бак Махивarem 700л	Y UR 700 471 №1	33 507	60%	13 403	1
Причина уценки	Вмятина в верхней части бака с потерями краски					
						
Varem	Расш. бак Махивarem 700л	Y UR 700 471 №2	33 507	60%	13 403	1
Причина уценки	Местами отслоение краски					
						

Распродажа уцененной продукции - ЭБТ

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Производитель	Модель	Артикул	Старая цена, руб.	Скидка	Новая цена, руб.	Кол-во, шт.
VOLKSTECHNIK						
VOLKSTECHNIK	конвектор Volkstechnik	YCTE 1500 №3 YCTE 1500 №4 YCTE 1500 №5 YCTE 1500 №6 YCTE 1500 №7 YCTE 1500 №8 YCTE 1500 №9 YCTE 1500 №10 YCTE 1500 №11 YCTE 1500 №12	2 237	50%	1 118	10
Причина уценки	Потертости на корпусе. Порвана упаковка.					
						
VOLKSTECHNIK	Масляный радиатор VT Standart 0715	Y VT Standart 0715	1 285	40%	900	8
Причина уценки	Повреждения только коробки - измята, местами имеются следы масляных пятен. Радиаторы находятся в полностью рабочем состоянии					
						
VOLKSTECHNIK	Масляный радиатор VT Standart 0715	Y VT Standart 0715 №2	1 277	60%	511	1
Причина уценки	Прибор рабочий. Повреждена упаковка. Дефект – потертости на корпусе, сколы краски на корпусе.					
						





Распродажа уцененной продукции - ЭБТ

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

VOLKSTECHNIK	Масляный радиатор VT Elite 0715	Y Elite 0715 VT	1 390	60%	556	1
Причина уценки	Прибор рабочий. Повреждена упаковка. Дефект – потертости на корпусе, не работает вентилятор циркуляции воздуха.					
						
VOLKSTECHNIK	Масляный радиатор VT Elite 0920	Elite 0920 VT №1	1 589	60%	636	1
Причина уценки	Прибор рабочий. Повреждена упаковка. Дефект – потертости на корпусе, не работает вентилятор циркуляции воздуха.					
						
VOLKSTECHNIK	Масляный радиатор VT Elite 0920	Elite 0920 VT №2	1 589	60%	636	1
Причина уценки	Прибор рабочий. Повреждена упаковка. Дефект – потертости на корпусе, не работает вентилятор циркуляции воздуха.					
						
Termica						
Termica	конвектор Termica	YCE 500 TC	3024	50%	1512	2
Причина уценки	Потертости на корпусе. Порвана упаковка.					
						

Распродажа уцененной продукции - ЭБТ

* Всё оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации

Termica	Масляный радиатор Elite 0715 TC	YElite 0715 TC	1 872	50%	936	3
Причина уценки	Прибор новый. Упаковка не повреждена. Комплектность полная.					
						
Termica	Масляный радиатор Standart 0715 TC	Y Standart 0715 TC	1 476	60%	590	1
Причина уценки	Прибор рабочий. Повреждена упаковка. Дефект – потертости на корпусе, замат угол секции.					
						
Atlantic						
Atlantic	конвектор Atlantic	YF17-1500	4 531	50%	2 265	7
Причина уценки	Потертости на корпусе, порвана упаковка.					
						
Atlantic	конвектор Atlantic	YF17-2000	5 190	50%	2 595	1
Причина уценки	Потертости на корпусе, порвана упаковка.					
						

Офис оптовых продаж

◆ 119421, Москва, ул. Новаторов, д. 7а, стр. 2
Тел./факс (495) 782-15-53
E-mail: kotel@aquatep.ru

Магазин розничных продаж "Гейзер"

◆ 121309, Москва, ул. Б. Филевская, д. 19/18 к.2
Тел./факс (499) 142-41-01, 145-20-53, (499) 730-76-85
E-mail: geyzer@aquatep.ru

Проектирование, монтаж, сервис

◆ 117342, Москва, ул. Генерала Антонова, д. 3а
Тел./факс (495) 334-18-30, 334-12-80, 429-99-55
E-mail: project@aquatep.ru
E-mail: montage@aquatep.ru

Отдел климатической техники

◆ 119421, Москва, ул. Новаторов, д. 7а, стр. 2
Тел./факс (495) 782-15-53
E-mail: klimat@aquatep.ru

Офисы продаж в регионах:

◆ 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 19, оф. 115,
Тел./факс (812) 605-00-64 (многоканальный)
E-mail: spb@aquatep.ru

◆ 620137, Екатеринбург, ул. Викулова, д. 61/4
Тел./факс (343) 214-11-21, 214-05-77
E-mail: ekb@aquatep.ru

◆ 344002, Ростов - на - Дону, ул. 1-ая Майская, д. 56/6,
Тел./факс (863) 291-42-85, 291-4286, 291-43-16
E-mail: ug@aquatep.ru

◆ 603034, Нижний Новгород, ул. Удмурдская, д. 38, (на территории оптовой базы «Универсал»)
Тел./факс (831) 242-22-38, 296-15-04, 296-15-06
E-mail: nn@aquatep.ru

◆ 350005, Краснодар, ул. Кореновская, д. 20
Тел./факс (861) 258-52-45, 258-45-13, 258-52-36
E-mail: kuban@aquatep.ru

◆ 6300007, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17
Тел.: (383) 328-01-63, 212-51-42
E-mail: sibir@aquatep.ru

◆ Волгоград, ул. Менделеева, д. 100, оф. 58
Тел/факс.: (8442) 26-76-94, (8442) 73-15-79
E-mail: volgograd@aquatep.ru

◆ г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 105, корп. 70
Тел.: (342) 259-47-63(64), 259-47-64
E-mail: seleznev@aquatep.ru